




# ALIMENTATEURS GRIZZLY

## FD





## OPTIMISATION DE L'USURE DE VOS BROyeurs

Précision dans l'alimentation, augmentation de la productivité de l'installation, réduction des coûts de production



### ALIMENTATEURS GRIZZLY

## FD-AVA





Model	TPH	kW	Kg	Un
FD-AVA 800	200	11	4500	8
FD-AVA 1000	300	15	7200	8
FD-AVA 1200	500	18,5	10000	8
FD-AVA 1500	700	30	14000	12
FD-AVA 1800	1200	45	17000	12

Production Power Weight Springs



### ALIMENTATEURS GRIZZLY

## FD-AVM



Model	TPH	kW	Kg	Un
FD-AVM 40x80	80	0,6	124	2
FD-AVM 50x90	120	1,1	150	2
FD-AVM 60x105	150	1,1	205	2
FD-AVM 70x120	200	1,1	210	2
FD-AVM 80x135	250	1,2	284	2
FD-AVM 90x150	300	1,2	352	2
FD-AVM 110x180	400	3,7	485	2

Production Power Weight Motovibrators



Carretera Alamús, s/n, E-25221  
Els Alamús, Lleida, Spain.



Apartado de correos 352,  
E-25080, Lleida, Spain.



Tel. +34 973 199 163  
Fax. +34 973 199 190



www.arja.com  
arja@arja.com